

附表J 矿山地质环境现状调查表

企业名称		鄂武县邓家一上河泥炭矿		通讯地址		鄂武县四合城镇		邮编	123208	法人代表	刘丽辉
电 话	*****	传真		坐标	东经: ***** 北纬: *****			矿类	非金属	矿 种	泥炭矿
企业规模		小型		设计生产能力/ (万 t/a)		4.5 万 t/a		设计服务年限			
经济类型		有限责任公司		实际生产能力/ (万 t/a)		新建矿山		已服务年限		+150m 至 +190m	
矿山面积(km ²)		1.282		生产现状		新建		采空区面积(m ²)		0	
建矿时间		新建		采矿方式		露天开采		开采层位		0	
露天采场		表土堆放场		料堆		厂房		运输道路		总计	
数量(个)	面积(m ²)	数量	面积	数量	面积	数量	面积	数量	面积	数量	面积(m ²)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)	
耕地	基本农田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它耕地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旱地		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
类 型		年排放量/(10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量/(10 ⁴ m ³ /a)		累计积存量/(10 ⁴ m ³)		主要利用方式			
废石(土)		0		0		0		0			
废矸石		0		0		0		0			
合计		0		0		0		0			

矿山
基本
概况

采矿
破坏
土地

采矿
固体弃
物堆放

表 J.1 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积(km²)		地下水位最大下降幅度(m)		含水层被疏干的面积(m²)		受影响的对象						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		破坏的面积(m²)		破坏程度		修复的难度程度								
	压占、挖掘		0		新建矿山、未破坏		新建矿山、未破坏								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围	体积(m³)	危害				发生原因	防治情况	治理面积(m²)		
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	破坏土地				直接经济损失	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑(个)	影响范围(m²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危害				发生原因	防治情况	治理面积(m²)	
								死亡人数	受伤人数	破坏房屋	破坏土地				直接经济损失
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危害				发生原因	防治情况	治理面积(m²)	
								死亡人数	受伤人数	破坏房屋	破坏土地				直接经济损失

矿山企业(盖章): 彰武中农寒世农业科技开发有限公司

填表单位(盖章): 彰武中农寒世农业科技开发有限公司

填表人: 刘作为

填表日期: 2024年5月10日