

矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称	彰武县后新秋镇羊山皋沸石有限公司				通讯地址	彰武县后新秋镇			邮编	123200	法人代表	李相营	
	电 话	13904982822	传真		坐标	东经 122° 48′ 16.34″ ； 北纬 42° 35′ 32.16″			矿类	非金属	矿 种	沸石		
	企业规模		小型		设计生产能力/(万 t/a)	2		设计服务年限	6.56					
	经济类型		有限责任公 司											
	矿山面积(km²)		0.0328km²		实际生产能力/ (万 t/a)	2.0		已服务年限	28	开采深度(m)		+230m 至 +165m		
	建矿时间		1998		生产现状	停产		采空区面积(m²)	0.00					
采矿方式					露天		开采层位	+230m 至+165m 标高内沸石						
采矿破坏土地	露天采场		工业场地				历史遗留采坑				总计		已治理面积(hm²)	
	数量(个)	面积(hm²)	数量(个)	面积(hm²)		数量(个)	面积(hm²)		数量/个	面积(m²)		面积(hm²)		
	1	1.4130	3	6.7941		2	2.6581					10.8652	0.0707	
	破坏土地情况(hm²)		破坏土地情况(hm²)				破坏土地情况(hm²)				破坏土地情况(hm²)			
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田			
		其它耕地	0		其它耕地	0.0030		其它耕地			0.0030	0.0707		
		小计	0		小计	0		小计			0.0030			
	乔木林地		0		乔木林地		0		乔木林地					
	其他草地		0		其他草地		0.2644		其他草地		0.0018		0.2662	
	采矿用地		1.4130		采矿用地		6.5297		采矿用地		2.6533		10.5960	
	合计		1.4130		合计		6.7941		合计		2.6581		10.8652	0.0707
采矿固体废弃物排放	类 型		年排放量/(t/a)				年综合利用量/(t /a)				累计积存量/(t)		主要利用方式	
	废石		18365				18365				0		采坑回填	
	/		/				/				/		/	

续矿山地质环境现状调查表

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积(km²)			地下水位最大下降幅度(m)			含水层被疏干的面积(m²)			受影响的对象		
	第四系孔隙水			/			不涉及			不涉及			第四系孔隙水		
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积(m²)			破坏程度					修复的难易程度			
	压占和挖损			10.8652			严重					较难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围	体积(m³)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)	
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	毁坏土地	直接经济损失				
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑(个)	影响范围(m²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	暂无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	暂无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

矿山企业（盖章）：彰武县后新秋镇羊山皋沸石有限公司

填表单位（盖章）：辽宁省从一地勘测技术信息服务有限公司

填表人：丁世卿

填表日期：2026年3月21日