

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	彰武县苇子沟乡沸石矿				通讯地址	彰武县苇子沟镇			邮编	123200	法人代表	刘军
	电 话	13904982822	传真		坐标	东经 122° 46' 35" ； 北纬 42° 26' 31"			矿 类	非金属	矿 种	沸石	
	企业规模		小型		设计生产能力/(万 t/a)	2		设计服务年限	3.43				
	经济类型		有限责任公司										
	矿山面积(km²)		0.0223km²		实际生产能力/(万 t/a)	2.0		已服务年限	15	开采深度(m)		195m 至 150m	
	建矿时间		1995		生产现状	停产		采空区面积	0.00				
					采矿方式	露天		开采层位	+195m 至+173m 标高内沸石				
采矿 破坏 土地	露天采场		工业场地			已治理区					总计	已治理面积(hm²)	
	数量(个)	面积(hm²)	数量(个)	面积(hm²)	数量(个)	面积(hm²)	数量/个	面积(m²)	面积(hm²)				
	1	1.3127	1	5.9021	1	0.0588			7.2736				
	破坏土地情况(hm²)		破坏土地情况(hm²)			破坏土地情况(hm²)			破坏土地情况(hm²)				
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田		0			
		其它耕地	0		其它耕地			0					
		小计	0		小计			0					
			果园		0.0503	乔木林地			乔木林地		0.0503		
			乔木林地		0.0905	其他草地			其他草地		0.0905		
			其他林地		0.0067						0.0067		
	其他草地		0.0474	其他草地		0.3714	其他草地		0.0030		0.4218		
	采矿用地		1.2653	采矿用地		4.6882	采矿用地		0.0558	采矿用地		6.0093	
			农村宅基地		0.0280						0.0280		
			农村道路		0.3852						0.3852		
			坑塘水面		0.2818						0.2818		
	合计		1.3127	合计		5.9021	合计		0.0588	合计		7.2736	
	采矿固 体废弃	类 型		年排放量/(t/a)			年综合利用量/(t /a)			累计积存量/(t)		主要利用方式	
废石		2.35			2.35			0		采坑回填、修路			

续矿山地质环境现状调查表

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积(km²)			地下水位最大下降幅度(m)		含水层被疏干的面积(m²)			受影响的对象			
	第四系孔隙水			/			不涉及		不涉及			第四系孔隙水			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积(m²)			破坏程度					修复的难易程度			
	压占和挖损			7.2148			严重					较难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围	体积(m³)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)	
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	毁坏土地	直接经济损失				
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑(个)	影响范围(m²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	暂无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	暂无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

矿山企业（盖章）：彰武县苇子沟乡沸石矿

填表单位（盖章）：辽宁省从一地勘测绘技术信息服务有限公司

填表人：丁世卿

填表日期：2026 年 4 月 25 日